KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA
SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA PEMALI JUANA
Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang Telp. (024) 6720516, Fax. (024) 6720516

SPPL-S

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Rendra Arif Yudiarso, ST., MT
Jabatan	: PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II Pemali Juana
Nama Instansi	: Balai Besar Wilayah Sungai Pamali Juana
Alamat	: Jl. Brigjend. S. Sudiarto 374, Semarang
No Telepon.	: (024) 6720516
Nama Kegiatan	: Remedial Bendungan LODAN
Sub Kegiatan	: Perbaikan dan Pengaspalan,Puncak Bendungan, L = 250 m; Pengaspalan Jalan Inspeksi Bendungan, L = 2000 m, Pengadaan dan Pemasangan Pagar BRC 139 Lembar Pada Batas Area Bendungan, Pengadaan dan Pemasangan Pagar Galvanis Pada Area Puncak Bendungan dan Area Bendungan L = 700 m, Perapian rip rap Upstream Bendungan (30 m x 175 m)
Nama Bendungan	: LODAN
Jenis Kegiatan	: Konstruksi
Lama Pekerjaan	: 240 Hari kalender

Sebagai personal yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari pekerjaan dengan kegiatan kontruksi utama sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume
I.	**Persiapan**		
1.	Mobilitasi dan Demobililsasi alat	ls	1.00
2.	Pembuatan Direksi Keet dan Penyelenggaraan SMK3	ls	1.00
II.	**Perbaikan dan Pengaspalan,Puncak Bendungan, dan**		**L = 250 m**
	Pengaspalan Jalan Inspeksi Bendungan		**L = 2000 m**
1.	Galian tanah mekanis	m^3	1 87.50
2.	Penghamparan Lataston Lapis Aus HRS-WC tebal 4 cm	m^2	8 ,000.00
3.	Lapis Perekat dan Resap Pengikat serta Pudel masing2	m^2	6 ,400.00
III.	**Pemasangan Pagar BRC Pada Batas Area Bendungan**	**Lembar**	**139**
1.	Galian Tanah Manual	m^3	2 5.40
2.	Timbunan Tanah Kembali	m^3	9.50
3.	Pengecoran Beton (Setara K-175)	m^3	61.90
4.	Pemasangan Pagar BRC 150 x 2,4 m diameter 7 mm	Lbr	139.00
IV.	**Pemasangan Pagar Galvanis Pada Area Puncak Bendungan dan Area Bendungan,**		**L = 700 m**
1.	Bongkaran Manual	m^3	63.80
2.	Galian Tanah Manual	m^3	21.50
3.	Timbunan Tanah Kembali	m^3	9.50
4.	Pengecoran Beton (Setara K-175)	m^3	61.90
5.	Pemasangan besi beton 16 mm (jari jari pagar) Kg 5 ,964.85	Kg	5 ,964.85
6.	Pemasangan pipa Medium B Galvanis (Ø1 ½") frame dan tiang pagar	Kg	7009.30
7.	Pengelasan pagar pengaman	Cm	62,923.70
8.	Pengecatan dan Plesteran 1 PC : 3 Ps, tebal 1,5 cm	m2	7 66.45
V.	**Perapian rip rap Upstream Bendungan (30 m x 175 m)**		**(30 m x 175 m)**
1.	Pemasangan Butterfly di Valve 3 dia 1200 mm bh 1 .00	bh	1 .00

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Volume
2.	Pemasangan Dismantling 1200 mm dan Baypass dia 200 mm	bh	2 .00

Dampak yang diperkirakan akan terjadi:

1. Debu sebagai akibat pengangkutan material dan galian tanah dan galian sedimen
2. Kebisingan sebagai akibat pengangkutan material dan penggunaan alat berat
3. Penempatan material sebagai akibat dari penimbunan material konstruksi
4. Sisa material pembongkaran sebagai akibat dari kegiatan bongkaran fisik bangunan
5. Lalu lintas Jalan sebagai akibat dari mobilisasi material, alat berat dan pelaksanaan pengaspalan
6. Lokasi buangan bahan galian sebagai akibat dari galian manual dan galian sedimen.

Akan melaksanakan pengelolaan dan pemantauan terhadap dampak lingkungan sebagaimana yang tertera dibawah ini:

No	Dampak Lingkungan	Pengelolaan	Pemantauan	Baku Mutu
1	Debu	Melakukan penyiraman secara berkala Pekerja menggunakan masker	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap debu 2. Tidak ada pekerja yang terkena ISPA
2	Kebisingan	Kegiatan yang menimbulkan dampak kebisingan hanya dilaksanakan di jam kerja. Pekerja yang bekerja dekat dengan pusat kebisingan dilengkapi dengan penutup telinga	Observasi dan review data keluhan masyarakat	Tidak ada keluhan masyarakat terhadap kebisingan
3	Penempatan Material	Memberikan rambu dan pembatas dilokasi penempatan material	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada kecelakaan lalu lintas 2. Tidak ada antrian kendaraan akibat material yang ditempat di lokasi kegiatan 3. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap material yang disimpan
4	Sisa material pembongkaran	Mengumpulkan bongkaran material. Menyiapkan jaring diatas badan air agar material bongkaran tidak masuk ke badan air Membuang material bongkaran ke tempat pembuangan akhir	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada sisa bongkaran material yang masuk ke badan air 2. Tidak ada sisa bongkatan material di lokasi kegiatan setelah kegiatan berakhir.
5	Lalu lintas jalan	Melengkapi rambu-rambu dan petunjuk arah	Observasi dan review data keluhan masyarakat	Tidak ada keluhan masyarakat terhadap kendaraan proyek yang melintasi jalan umum
6	Lokasi buangan bahan galian	Menyediakan lokasi penampungan sementara atau pembuangan akhir untuk bahan galian Lokasi pembuangan harus memiliki ijin	Observasi dan review data keluhan masyarakat	1. Tidak ada ceceran tanah dijalan umum 2. Tidak ada keluhan masyarakat terhadap buangan bahan galian 3. Tidak ada buangan bahan galian yang dibuang tidak pada tempat yang diusulkan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI PEMALI JUANA
SATUAN KERJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA PEMALI JUANA
Alamat : Jl. Brigjen S. Sudiarto No. 375 Semarang Telp. (024) 6720516, Fax. (024) 6720516

Selanjutnya, kami mengkonfirmasi bahwa kami mampu dan berkomitmen untuk:

(1) Menjaga ketertiban umum dan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
(2) Menjaga higenitas, kebersihan, dan ketertiban pada lokasi proyek, pada camp pekerja.
(3) Bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran yang disebabkan oleh usaha dan / atau kegiatan proyek.
(4) Bersedia untuk dimonitor oleh pejabat yang berwenang sehubungan dengan dampak lingkungan dari kegiatan proyek.
(5) Bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, jika kami gagal mematuhi komitmen yang dinyatakan di atas.

SPPL-S ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan, sampai dengan selesainya urusan kegiatan proyek. Jika proyek mengalami perubahan dalam hal lokasi, desain, proses, jenis bahan baku dan/atau bahan pendukung, SPPL-S ini akan direview kembali.

26 Oktober 2020
PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA II
Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA
BBWS Pemali Juana

METERAI TEMPEL 10000 9D71EAJX249251341

Kendra Arif Yudiarso, ST., MT
NIP. 198409022010121002

Nomor Bukti Penerimaan oleh : 660.1 / 13 / R.SPPL / IX/2021.
DLH Kabupaten Rembang

Tgl : 23 September 2021.

Yang Menyetujui : Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG DINAS LH

Budi Priyanggodo, ST
NIP. 19751103.200312 1 002.